

OS-12


- 1 ヒューズ
- 2 パイロット・ランプ
- 3 タイマー
- 4 カウンター
- 5 戻しスイッチ
- 6 電源スイッチ
- 7 ストッパーボルト
- 8 エアー・圧縮調整ツマミ
- 9 上下ハンドル
- 10 エアーメーター
- 11 エアー入力
- 12 スピード・コントロール
- 13 AC100V 入力
- 14 スタートスイッチコネクター
- 15 スタートスイッチ

・ シリンダー 100φ	
エアー圧力	プレス圧力
4 k g	270 k g
6 k g	330 k g
8 k g	530 k g

・ ストローク 15~60

・ 重量 33 k g

仕様
 ストッパーボルトが付くまで
 両側スタートスイッチを押す
 ストッパーボルトがあたってから
 タイマー0~10秒で解除
 途中で手を離すと戻る
 1押しで1プレス



OS-12

