

OS-12 型 取扱説明書

1. 接続方法

1. 電源入力の接続

- ⑬ AC100V 入力 に電源プラグを差し込みます。
- ⑭ スタートスイッチコネクター を本体に差し込みます。

2. エアーの接続

- ⑪ エアー入力 にエアーホースを接続します。
-

2. 電源

- 使用電源: AC100V
 - 消費電力: 30W
-

3. 操作手順

1. 電源を入れる

- ⑥ 電源スイッチ を ON にします。

2. スタート操作

- ⑮ スタートスイッチ(両側の押しボタン)を同時に押します。
 - ボタンは スピンドルが下がるまで押し続けてください。
 - 途中でボタンを離すと、スピンドルは元の位置に戻ります。

3. タイマー作動

スピンドルが最下点まで下がると、自動的にタイマーが作動します。

4. 途中停止

動作中に途中で戻したい場合は、⑤ 戻しスイッチ を押すとスピンドルが戻ります。

4. 使用上の注意

- スタートスイッチは必ず両手で同時に押してください。
- スピンドル下降中に手や異物を挟まないよう注意してください。
- 定期的に電源・エアー接続を確認してください。

5. 図面参考

